Distributieriem spanningstester voor Porsche 928 zoals P9131

Productcode: P9131
Beschikbaarheid: Niet op voorraad

Prijs: 65,00 €

Omschrijving
Als je de distributieriem van je Porsche 928 vervangt is een riem die te weinig gespannen is en een tand verspringt geen optie. Een te hard gespannen riem veroorzaakt dan weer teveel slijtage. De riemspanning moet dus correct afgesteld zijn en dat kan met dit kleine gereedschapje.

Het gaat om een alternatief voor het originele Porsche 9131 gereedschap. Je kan er de distributieriemspanning op alle 16V en 32V motoren bij Porsche 928 correct afstellen.

BELANGRIJK : Houd er rekening mee dat deze spanningstester alleen geschikt is voor distributieriemen met vierkante tandprofielen geproduceerd tot december 1982.

Voor jongere modellen met afgeronde tandprofielen hebt u het gereedschap zoals Porsche 9201 / 00072192010 nodig.

Dit gereedschap is geschikt voor de volgende motorcodes:

M28.01, M28.02, M28.09, M28.10, M28.11, M28.12

Te gebruiken zoals :

Porsche 9131 / 000.721.920.20

Product galerij